

Xiaomi Miiw LCD teploměr a vlhkoměr



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Hlavní funkce

1. Převod teploty: °C/°F

2. Paměťová funkce:


HIGH: nejvyšší hodnota za 24 hodin

LOW: nejnižší hodnota za 24 hodin


3. Automatické tipy pro klima prostředí:

DRY: sucho / COMFORT: komfortní / WET: vlhko

zobrazení teploty




zobrazení vlhkosti



držák

magnet
tlačítko
přepínání °C/°F



kryt baterií

Zapnutí

Zvedněte stojánek teploměru, otevřete kryt baterií, vložte baterie 2xAAA. Po zapnutí je výchozí jednotkou teploty °C. Stisknutím tlačítka °C/°F vedle prostoru na baterie přepnete mezi jednotkami °C/°F.

Vnitřní teplota/vlhkost

Po zapnutí se automaticky zobrazí teplota a vlhkost. Údaj se aktualizuje každých 10 sekund.

1. Rozsah měření teploty: -9 °C - 60 °C (16 °F – 140 °F)
2. Chyba měření teploty: ± 1 °C (při 0 až 40 °C), ± 2 °C (při 40 až 60 °C)
3. Rozsah měření vlhkosti: 20% – 95% (při vlhkosti nižší než 20% se zobrazí "LL", při vyšší než 95% se zobrazí "HH")
4. Chyba měření vlhkosti: ± 5 % relativní vlhkosti (při teplotách až 80 °C)
5. Detekční cyklus: 10 sekund

Zjištění stavu vnitřního prostředí

1. Suché (DRY): Při dané teplotě a vlhkosti nižší než 29%, šipka automaticky ukazuje na oranžovou ikonu DRY (sucho).
2. Komfort (COMFORT): Při dané teplotě a vlhkosti 30% – 69%, šipka automaticky ukazuje na zelenou ikonu COMFORT.
3. Vlhké (WET): Při dané teplotě a vlhkosti 70 – 95 % a větší, šipka automaticky ukazuje na modrou ikonu WET (vlhko).

Poznámka:

1. Když je teplota nižší než -10 °C, zobrazí se "LL °C"; když je vyšší než 60 °C, zobrazí se "HH °C".
2. Stisknutím a podržením tlačítka °C/°F vymažete aktuální maximální a minimální hodnoty teploty/vlhkosti.

Tipy

1. Nenechávejte přístroj vystavený extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo dojít k poškození elektronických součástí a plastů.
2. Pokud plánujete skladování delší než čtyři měsíce, vyjměte baterie.

Parametry

Napájení na baterie	2× AAA baterie
Pracovní teploty	0 °C – 50 °C
Displej	LCD
Pracovní proud	700 µA
Pohotovostní proud	15 µA
Životnost baterií	6 – 12 měsíců
Upevnění	stojánek
Velikost výrobku	78 × 64,5 × 21,5 mm
Hmotnost	70,8 g

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz