



hohem**iSteadyPro4**

Rychlý průvodce



Více informací a video najde
po uvedeném QR kódem



Spojte se s námi na facebooku
@HehemTechOfficial

Hohem aplikace




Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


iSteadyPro 4

Spojení s GoPro


- 01** Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s zařízení zapnete.



- 02** 2x stiskněte párovací tlačítko a vstupte do režimu párování kamery. LED kamery bude blikat zeleně.




- 04** Po spojení, LED kamery bude svítit zeleně. Poté lze prostřednictvím aplikace GoPro zařízení ovládat.




- 03** Spojení s GoPro (příklad GoPro 10)

► Zrušení spárování kamery: Stiskněte a přidržte párovací tlačítko zařízení po dobu 3 s. LED kamery bude 3x rychle zeleně problikávat a vypne se (pokud budete chtít změnit připojení kamery).



- (1) Vyberte spojení (Connections)




- (2) Vyberte Reset spojení a Reset (Reset Connections - Reset)



- *(3) Vyberte bezdrátové spojení, zapnout a spojit (Wireless Connections-On-Connect)



- *(4) Vyberte aplikaci GoPro Quik a vyčkejte spojení



* Chod bezdrátové spojení závisí na modelu GoPro. Například: GoPro 5: *(3) Spojte nové zařízení - *(4) Zachyťte aplikaci; GoPro 8: *(3) bezdrátové spojení -*(4) Aplikace GoPro.