

UF-TOOLS

**Elektro-Akkuschrauber 57in1 mit
einzigartigem Koffer, silber, USB-C**



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch. in der Anleitung angegeben.





Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Anweisungen und beachten Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen .


Jeder Vorgang, der nicht diesen Anweisungen entspricht , kann zu Schäden an diesem Produkt führen.



Elektrische Sicherheit

1. Verwenden Sie zum Laden das Original-Ladekabel. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**, da dies zur Korrosion des Schraubendrehers führt und ihn unbrauchbar macht.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, tragen Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn der Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben wird**, installieren Sie bitte einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu vermeiden.

Anwendung



Öffnungsmethode

Drücken Sie die obere Taste.

Der Organizer öffnet sich automatisch.

Auswerfen des Schraubendrehers

Ziehen Sie den Schraubendreher heraus, indem Sie den Kopf festhalten.




Speichermethode

Am Schlitz ausrichten .
Drücken Sie dann die Oberseite in den Schlitz.

Teilebeschreibung

Der Inhalt umfasst:

56-teiliges Schraubendreher-Set und Typ-C-Ladekabel



- ① 1x Elektrische schraubendreher griff
- ② 1x Brecheisen aus Metall
- ③ 1x Magnetisierer/Entmagnetisierer
- ④ 1x Pinzette
- ⑤ 12 x 35 mm lange Bits
- ⑥ 40 x 28 mm kurze Bits
- ⑦ 1x Typ-C Ladekabel

Produktdetails

Batteriekapazität: 500 mAh

Batterietyp: Lithiumbatterie

Spannung: 3,7 V DC

Leerlaufdrehzahl : 150±10 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,1–0,3 Nm

Manuelles Drehmoment: 3 Nm

Ladezeit: >120 min

Bit-Spezifikationen: H4x28mm und H4x35mm

Bitmaterial: S2 Premium Stahl

Vergleichstabelle für Getriebedrehmomente

Überweisen	Drehmomentwert
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Die obigen Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)

Spezifikationen der Schraubendreherbits:
H4*35mm x 12PCS

⊕ PH0, PH1	⊛ T8H, T10H, T15H, T20H
⊖ SL2.0	⊙ H1.5, H2.0, H2.5
Ⓚ U2.6	⊙ ▲ 2.5


H4*28mm x 40PCS

⊕ PH0000,PH000,PH00,PH2	
⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0	
⊙ H0.7,H0.8,H0.9,H1.0,H1.3,H3.0	
⊙ Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
⊛ P2,P5,P6	Ⓚ U2.0,U3.0
⊙ ▲ 2.0,2.3	⊙ ■ SQ0,SQ1
⊛ T5H,T6H,T7H,T9H	⊛ T2,T3,T4
⊙ ● SIM	⊙ ⊕ W1.5

Beschreibung des Elektroschraubers



Schritte



1. Installieren Sie das Bit.



2. Drücken Sie die Taste und stellen Sie die gewünschte Übersetzung ein.



2. Drücken Sie **den Knopf**, ziehen Sie die Schraube fest und gleichzeitig einschalten Licht.



3. Drücken Sie **den Knopf**, lösen Sie die Schraube und schalten Sie gleichzeitig das Licht ein

Notiz:

Wenn das Hauptgerät nach 10 Sekunden nicht funktioniert, Die LED erlischt automatisch.

Anleitung für OLED-Bildschirm

Das Gerät ist mit drei Drehmomenten ausgestattet, es kann auf verschiedene umgeschaltet werden. Die Gänge können Sie über die Schaltfläche „Gangeinstellung“ wechseln.

„Transfer 0“ zum Ausschalten des Geräts und der Beleuchtung nicht beleuchtet;

Schalten Sie in den 1.-3. Gang und beginnen Sie mit der Arbeit. Das Display wechselt zur Arbeitsoberfläche.

Drücken Sie die Richtungstaste, Schraubendreherkopf dreht sich, **während** die LED leuchtet, **die Anzahl** der Gänge wird synchron auf dem Display angezeigt und das kleine Flugzeugsymbol fliegt zyklisch entsprechend **der Richtung** der Taste.



Das Anzeigesymbol zeigt „“ zum Festziehen von Schrauben, zum „Anzeigesymbol“  „Lösen von Schrauben.“



Ladeanleitung

Beim Laden über den universellen Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol auf der Ladeanzeige des Produkts zyklisch inkrementell. Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Die Ladezeit sollte **2,5 Stunden nicht überschreiten**.

2. Bitte laden Sie **das Gerät** einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

Notiz:

Wenn das Batteriesymbol eine leere Batterie anzeigt. Verwenden Sie zum Schnellladen ein Ladekabel vom Typ C.



Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz