


JAVÍTÓ KÉSZLET WINDSCREENS



Felhasználói kézikönyv

Leírás

A készletet a repedések vagy repedések által károsodott szélvédők javítására tervezték. A készlet minimalizálja és megállítja a repedések és repedések terjedését az üvegen. Könnyen használható. A készlet eltávolítja a levegőt a repedésekből és repedésekből, a foltokat átlátszó gyantával tölti ki, az üveg erősebbé válik. A készletet többszöri javításra tervezték.



A csomag tartalma

2 ml gyanta
injektor/szóró szélvédőjavításhoz
gyógyító fólia
öntapadós tömítések
talapzat
felhasználói kézikönyv

20 perc és kész!





Eljárás

1. A sérült terület megtisztítása


Tisztítsa meg a laza üvegszemcséket a PIT (tárgyak becsapódása által okozott lyuk) töréséből egy tűvel. Használat után cserélje ki. Ezután törölje le a sérült részt egy ruhával vagy papírtörülővel.

2. A szélvédőtömítés felszerelése

Húzza le a fóliát a ragasztótömítés aljáról. Igazítsa a tömítésen lévő lyukat a PIT-hez (négyzet alakú oldallal felfelé). Nyomja a tömítést az üveghez. Futtassa végig ujjait a tömítésen, és szorítsa erősen az üveghez.

3. A felső fóliabélyegző eltávolítása

Húzza le a fóliát a ragasztótömítés tetejéről.



4. A talpzat felszerelése a ragasztótömítésre

Igazítsa az alapot a ragasztótömítéshez, és győződjön meg róla, hogy egy vonalban vannak. Nyomja az alapot az üveghez. Futtassa végig az ujját az alapon, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolat szilárd.

5. A gyanta behelyezése az alapba

Távolítsa el a gyantás üveg kupakját, majd vágja le a gyantás üveg hegyét. Helyezze a 1/4"-os fiola hegyét a talp nyílásába. Lassan nyomjon 5-6 csepp gyantát az alapba.

Törölje le a felesleges gyantát a hegyről egy ruhával, és tárolja az üres tartályt (11. lépés).

6. A fecskendő csatlakoztatása az alaphoz

Győződjön meg róla, hogy a fecskendő dugattyúja a fecskendő szájába van helyezve. Ezután helyezze be a fecskendőszáját az alapba. Győződjön meg róla, hogy a fecskendő jól és szorosan ül az alapon.

7. A dugattyú rögzítése vákuumhelyzetben

Egyik kezével fogja meg a fecskendőt az aljánál, a másik kezével fogja meg a fecskendő tetejét, és húzza felfelé a dugattyút. Ezután helyezze be a reteszelőrugót, és rögzítse a fecskendő alsó részét a fecskendő tetején (a rugót helyezze be a dugattyú alsó hornyába, közelebb a fecskendő fekete részéhez). Engedje el a kezét, és hagyja a fecskendőt a beállított helyzetben. Várjon 10 percet.

Igazítsa a tömítést



Dugattyú horony alja

8. A fecskendő feltöltése levegővel

Vegye ki a fecskendőt az alpból. Húzza ki a fecskendő dugattyúját a maximális állásba. Ezután helyezze a fecskendő alját az alapba.



A maximális


Vegye ki a fecskendőt

Vyměte stříkačku

9. A dugattyú elmozdulása nyomás alatt

Fogja meg a fecskendőt egyik kezével, és forgassa el a dugattyút, majd csúsztsa ki a rugót a dugattyú melletti horonyból. Csúsztsa a dugattyút egy kicsit lejjebb, és helyezze a fémrugót a dugattyú felső hornyába (az előző fölé). Ezután hagyja állni 20 percig.


Felső horony



Horní drážka

10. Vegye le az alapot az üvegről

Egy borotvapenge segítségével lazítsa meg az alap felső négyzetét. Ha a felső/négyzet lekerült az üvegről, fogja meg a négyzetet, és folytassa a munkát. Óvatosan távolítsa el az alapot az üvegfelületről. Törölje le és távolítsa el a felesleges gyantát.




11. PIT töltési eljárás

Fogja meg egyik kezével a gyantás üveget, a másik kezével pedig készítse elő a kikeményedő fóliát a képen látható módon. Óvatosan nyomja össze a palackot, és vigyen fel egy kis csepp gyantát a sérült területre (PIT). Helyezze a kikeményedő fóliát a gyanta és a sérült terület fölé.



12. Keményítés és megszüntetés

Egy borotvapengével enyhén futtassa végig az átlátszó fóliát, hogy kinyomja belőle a légbuborékokat. A nap ultraibolya sugarai kikeményítik a gyantát. Állítsa a járművet 15 percre közvetlen napfényre. Ha ködös/felhős az idő, parkolja a járművet a napon/a szabadban 1 órára. Végül borotvapengével kaparja le a kikeményedett gyantát és a kikeményedő fóliát az üvegfelülettel síkba.



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz