

XIOAMI WOWSTICK TRY 1P CORDLESS SCREWDRIVER ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK



Uživatelský manuál

Parametry

Duální napájení, přepínací tlačítko
Integrovaná konstrukce se samo zamykací západkou, baterie 2x AAA (není součástí balení)
Celosvětové standardní univerzální bity
Obsah balení: šroubovák, sada bitů
Rychlost otáčení: 150 rpm
Moment točení: 0,12 N·m
Materiál šroubováku: Hliníková slitina
Materiál bitů: S2 legovaná ocel
Specifikace bitů: 4x 28 mm
Počet bitů: 20
Typy: PH000, PH0, PH2, SL 1.0, SL2.0, SL 3.0, T5, T6, T8, P2 (*0.8), P5 (*1.2), P6 (* 1.5), H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8

Upozornění

Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poškození přístroje nebo poranění. Používejte pouze bity, které jsou součástí balení. Jiné bity by mohly zařízení poškodit nebo by zařízení nemuselo fungovat správně. Pokud budete zařízení používat v místech, kde hrozí dotyk s černou částí, kde se bity otáčejí v místech, která by mohla jakkoli zařízení poškodit, vyhněte se jim, nebo se snažte zařízení držet tak, aby nebylo poškozeno. Pokud se během používání dostane bit do kontaktu s elektrickým proudem, hrozí riziko úrazem elektrickým proudem. Pokud je šroubovák nějak poškozen, nepoužívejte ho, jinak hrozí riziko poranění. Pokud je některý z bitů poškozen, nepoužívejte ho.

Používání

1. Zařízení nepřetěžujte. Používejte jen bity, které přesně padnou na dané místo.
2. Během používání nemačkejte obě tlačítka současně. Hrozí riziko zkratu.

3. Nevkládejte bit do otvorů výstupní hřídele.
4. Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
5. Zařízení není voděodolné. Skladujte ho v suchém prostředí a nevystavujte dešti, vlhkosti a jiným kapalinám. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
6. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, vyjměte baterie.
7. Zařízení uchovávejte ideálně v krabici. Nenoste ho v kapse nebo v batohu. Jinak hrozí riziko nechtěného zapnutí.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz