



UG05

Podpisová podložka

Stručný průvodce

Win7, Win8, Win10

1. Přehled produktů


1.1 Představení produktu

Podepisovací podložka UGEE UG05 je vybavena 5" barevným LCD displejem s vysokým rozlišením. Jeho kryt z tvrzeného skla je pevný a odolný proti poškrábání, což nabízí velmi přirozené a pohodlné psaní rukou. Jeho prostorové rozlišení 2540 LPI a citlivost na tlak 2048 úrovní umožňuje přesné zachycení podpisu. Zákazník si může stáhnout sadu softwarových nástrojů UGEE pro podepisování a nainstalovat ji do počítače se systémem Windows. Licence sady nástrojů je navždy zdarma.

Spolu se sadou nástrojů pro podepisování poskytuje UG05 rychlou a snadnou metodu podepisování přímo v souborech Microsoft Office a Adobe PDF. Na displeji se může zobrazit také text oznámení pro indikaci každého podpisu. Zákazníci si mohou předem nakonfigurovat specifický pohotovostní obrázek (před a po podepsání) pro reklamu, propagaci nebo branding.

Pro bezpečnou transakci podpisových dat podporuje UG05 také šifrování dat AES256 a výměnu klíčů RSA2048 (*). Každému zařízení je přiřazeno jedinečné hardwarové ID, aby bylo možné určit, které zařízení je použito pro konkrétní podpis.

1.2 Přehled podložek



Obrázek 1.1 Přehled podložky

Poznámky:

Před použitím podložky je třeba ji připojit k počítači pomocí kabelu USB.

2. Montáž podložky

1) Vložte kabel USB do podložky a zajistěte jej



Obrázek 2.1 Vložení kabelu USB do

2) Připojte pero pomocí šňůrky.



podložkyObrázek 2.2 Připojení pera k podložce

3) Propojte podložku s počítačem pomocí kabelu USB. Pad se spustí a zobrazí se níže uvedené zaváděcí logo.



Obrázek 2.3 Úspěšné spuštění

3. Přihlášení k souborům Microsoft Office

3.1 Podporovaný operační systém

Windows: 7/8/10 (32/64bit)

Poznámky:


- 1) Před zahájením instalace vypněte antivirový software nebo bránu firewall a ukončete nepotřebný software na pozadí. Některý software, například OneDrive a Dropbox, může monopolizovat užitečné soubory a zabránit úspěšné instalaci. V počítačích se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu pracovní plochy a ukončete veškerý software nesouvisející s hardwarem počítače.
- 2) Před instalací nového ovladače odinstalujte veškerý stávající software podložky. Jiné ovladače podložky budou s touto podložkou v konfliktu nebo zabrání instalaci.
- 3) Nejnovější ovladač si můžete stáhnout z webových stránek (www.ugeetablet.com). Pokud se rozhodnete stáhnout ovladač z webové stránky, nezapomeňte balíček rozbalit, pokud je komprimovaný ve formátu .zip, a teprve poté spusťte "*.exe" nebo "*.pkg".

3.2 Podporované verze sady Microsoft Office

- 1) Microsoft Word 2007 nebo vyšší;
- 2) Microsoft Excel 2007 nebo vyšší;
- 3) Microsoft PowerPoint 2007 nebo vyšší


3.3 Instalace softwaru OfficeAddin

- 1) Připojte podložku k počítači pomocí kabelu USB, který je součástí dodávky.
- 2) Stáhněte si prosím nejnovější ovladač ze složky podpory na našich webových stránkách (www.ugeetablet.com).
- 3) Spustěte soubor "*.exe" a spusťte instalaci. Před spuštěním souboru "*.exe" nezapomeňte balíček rozbalit, pokud je komprimován ve formátu .zip.
- 4) Po úspěšné instalaci restartujte počítač. V aplikaci Microsoft Word se objeví nabídka "UGEE Signature". Po kliknutí na nabídku se objeví zástupce "Signature" (Podpis), jak je uvedeno níže.



Obrázek 3.1 Nabídka Podpis v aplikaci Microsoft Word

- 5) Klikněte na tlačítko Podpis, zobrazí se vyskakovací okno níže. Podepisovací plocha zobrazí také rozhraní pro podepisování.




Obrázek 3.2 Vyskakovací okno pro podepisování v počítači

6) Uživatel se podepíše na podložce. Podpis se zobrazí synchronně na počítači a podložce. Uživatel by měl po podpisu kliknout na tlačítko OK na podložce.



Obrázek 3.3 Rozhraní pro podepisování na



podložceObrázek 3.4 Podpis byl zobrazen na počítači

7) Pro trvalé uložení podpisu by měl zákazník před zavřením dokumentace Word uložit.

4. Přihlašování souborů PDF

4.1 Podporovaný operační systém

Windows: 7/8/10 (32/64bit)

Poznámky:


- 1) Před zahájením instalace vypněte antivirový software nebo bránu firewall a ukončete nepotřebný software na pozadí. Některý software, například OneDrive a Dropbox, může monopolizovat užitečné soubory a zabránit úspěšné instalaci. V počítačích se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu pracovní plochy a ukončete veškerý software nesouvisející s hardwarem počítače.
- 2) Před instalací nového ovladače odinstalujte veškerý stávající software podložky. Jiné ovladače podložky budou s touto podložkou v konfliktu nebo zabrání instalaci.
- 3) Nejnovější ovladač si můžete stáhnout z webových stránek (www.ugeetablet.com). Pokud se rozhodnete stáhnout ovladač z webové stránky, nezapomeňte balíček rozbalit, pokud je komprimovaný ve formátu .zip, a teprve poté spusťte "*.exe" nebo "*.pkg".

4.2 Nainstalujte software UGEE Sign PDF

- 1) Připojte podložku k počítači pomocí kabelu USB, který je součástí dodávky.
- 2) Stáhněte si prosím nejnovější ovladač ze složky podpory na našich webových stránkách (www.ugeetablet.com).
- 3) Spusťte soubor "*.exe" a spusťte instalaci. Před spuštěním souboru "*.exe" nezapomeňte balíček rozbalit, pokud je komprimován ve formátu .zip.
- 4) Po úspěšné instalaci se na ploše počítače objeví ikona "UGEE Sign PDF". Poklepáním na ikonu program spustíte. Otevřete soubor PDF. Zástupce pro podepisování na panelu nástrojů Quick Access se stane aktivním.




Ikona "UGEE Sign PDF"




Obrázek 4.1 Podpisová zkratka

5) Klikněte na zkratku Podpis, kurzor myši se změní na symbol kříže. Stiskněte levé tlačítko myši a přetáhněte jej do souboru PDF, zobrazí se níže uvedené vyskakovací okno. Podepisovací plocha také zobrazí rozhraní pro podepisování jako na obrázku 3.3.




Obrázek 4.2 Podepisovací vyskakovací okno v aplikaci UGEE Sign PDF

6) Uživatel se podepíše na podložce. Podpis se zobrazí synchronně na počítači a podložce. Uživatel by měl po podpisu kliknout na tlačítko OK na Padu.



Obrázek 4.3 Podpis byl zobrazen na počítači

7) Podpis byl vložen do souboru PDF, který se automaticky uloží.



Obrázek 4.3 Podpis byl vložen do souboru PDF

5. Odinstalace softwaru

5.1 Windows

Otevřete nabídku Start, zadejte [Nastavení]->[Aplikace a funkce]. Najděte cílový program, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Odinstalovat". Podle pokynů na obrazovce jej nainstalujte. Po dokončení odinstalace nezapomeňte restartovat počítač.